

Fotocollage 3 Dak

MJOP VvE Hobbemakade 28 Amsterdam



Foto 1: Radiatoren, tegels en groen op dak aanwezig, dit afvoeren



Foto 2: Voetlood ligt los, opstand is te laag met kans op lekkage



Foto 3: Scheuren in gevel op plat dak, raamdorpelstenen staan open, coating geheel verouderd.



Foto 4: Hemelwaterafvoer, deel ontbreekt



Foto 5: zicht op houten dakranden, schilderwerk noodzakelijk